

## **ClimMate**



## Dispositivo multi-parâmetros e datalogger portátil

O **ClimMate** é um dispositivo portátil para a deteção e armazenamento de vários parâmetros, como a humidade do ar, temperatura, pressão absoluta, a velocidade do ar, taxa de fluxo volumétrico, CO2, atividade da água e outros parâmetros calculados.

O utilizador obtém uma solução completa que se baseia na tecnologia de alta precisão de medição Novasina. O funcionamento faz-se através de um ecrã tátil LCD com uma estrutura de menus fácil e intuitiva e com uma capacidade de armazenamento de até 2 milhões de pontos de registo. O ClimMate pode ser ligado a um PC por USB para um *download* de dados, visualização e exportação usando o *software* SmartGraph III.

O dispositivo é alimentado por 4 peças pilhas normais alcalinas AA LR6 ou por USB.



Ecrã tátil LCD

Dados técnicos	ClimMate equipamento portátil (sensor de pressão integrado)
Fonte de energia	4 baterias alcalinas 1.5VDC ou carregador USB +5V
Consumo de energia	Em funcionamento: aprox. 400 mW, tempo de vida bateria:
	aprox. 1 ano
	24h ativo, função Auto-Off configurável
Dados técnicos	Dimensões : 170 x 62 x 34 mm
instrumento	Peso : 205 gr
	Altitude admissível: 4000m acima nível do mar
Display	TFT 240 x 320, 65k cores
	Ecrã tátil capacitativo, iluminado (luz pode ser desligada)
	Possibilidade de resultados com 2 pontos decimais
Armazenamento de	2 milhões de dados / download de dados com software
dados	Smartgraph III incl.exportação de dados para Excel
Sondas externas	Ligação por interface SDI / UMB-Bus
	Pressão absoluta, %HR/temperatura, caudal, CO2
Sondas / sensores	- Sensor de pressão absoluta
incluídos no conjunto	8001100 mbar, precisão @25°C: +/-0.5 mbar
	Certificado de calibração (2 pontos de pressão, 1 temp.)
	- nSens-HT: %HR/°C
	Certificado de calibração (5 x HR, 2 x temperatura)
Acessórios	ver manual & catálogo
Certificação	IP54
Temperatura de	0 a 50°C
funcionamento	0 4 00 0
Temperatura de armazenamento	-20+80°C



Conjunto ClimMate

O conjunto ClimMate contém as seguintes peças:

- 1x mala de transporte
- 1x ClimMate
- 1x cabo USB com 1.8 metros
- 4x baterias alcalinas LR6 AA, 1,5V
- 1x sonda **nSens-HT-ENS** incl. adaptador nLink-UMB
- 1x cabo **nSens** com 2 metros
- 2x padrões de humidade Novasina SAL-SC 33 & 75%HR incl. certificados
- 1x adaptador SAL-SC para sondas nSens
- 1x manual do utilizador
- 2x certificados de calibração (pressão abs./humidade re.@ 1 temperatura)
- 1x SmartGraph III software em CD

